

Prot. n. 2432 del 06/02/2017

Milano, 6 febbraio 2017  
Prot. n. 2500

**Cod. Progetto:** \_\_\_\_\_

*Da indicare in caso di risposta*

**Spettabile**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Servizio Acque Reflue

[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

**Spettabile**

ARPA Dipartimento di Milano

U.O. Risorse Idriche e Naturali

[Dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:Dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it)

E p.c. **Spettabile**

CAP Holding S.p.A.

[capholding@legalmail.it](mailto:capholding@legalmail.it)

c.a. Dott. Ing. P.C. Anglese

[piercarlo.anglese@capholding.gruppocap.it](mailto:piercarlo.anglese@capholding.gruppocap.it)

Spettabile

Comune di Canegrate

[comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it)

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E

TUTELA DELL'AMBIENTE

Vito Spirito

*Inviato tramite PEC*

**Oggetto:** Impianto di depurazione di Canegrate – Via Cascinette 33 – 20010 Canegrate – MI –

Comunicazione fuori servizio sedimentatore finale n 2 causa cedimento dei binari di guida del carroponete

Si comunica che in data 05 febbraio 2017 si è verificato il cedimento dei binari necessari alla guida del sistema di scorrimento e movimentazione del carroponete a servizio del sedimentatore finale identificabile come n. 2 dell'impianto di Canegrate.

**Amiacque srl**

Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding Spa

Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano

Tel 02 89520.1 - Fax 02 89540.058

PEC: [amiacque@legalmail.it](mailto:amiacque@legalmail.it)

[www.gruppocap.it](http://www.gruppocap.it)

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.03988160960 - R.E.A. di Milano n.1716795 - Capitale Sociale 23.667.606,16 euro i.v.

Il mancato funzionamento del carroponete preclude la regolare gestione del fango di ricircolo della sezione in questione.

Al fine di intervenire con i necessari interventi di manutenzione, risulta necessario escludere il funzionamento del sedimentatore linea 2 e della relativa sezione di ossidazione.

Amiacque sta già intervenendo per la risoluzione del danno; le portate in arrivo all'impianto verranno trattate limitatamente alla capacità depurativa della restante linea di trattamento ossidazione n. 3 e relativo sedimentatore nel limite del tempo necessario per il ripristino della linea 2.

Si ricorda che, come da precedenti comunicazioni, sono state avviate le necessarie procedure per l'intervento di manutenzione straordinaria al sedimentatore n. 1 già precedentemente escluso dal ciclo depurativo.

Alla luce di quanto sopra segnalato, la qualità dello scarico del depuratore potrebbe avere un decadimento in termini di qualità.

Sarà nostra cura comunicare il regolare ripristino e riattivazione della sezione in oggetto.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Gestione Fognatura e Depurazione  
Direttore  
Ing. Andrea Lanuzza

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Referente per la pratica: Ugo Tonello – 02/89520.662, 340/6206506 [ugo.tonello@amiacque.gruppocap.it](mailto:ugo.tonello@amiacque.gruppocap.it)

#### Amiacque srl

Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding Spa

Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano

Tel 02 89520.1 - Fax 02 89540.058

PEC: [amiacque@legalmail.it](mailto:amiacque@legalmail.it)

[www.gruppocap.it](http://www.gruppocap.it)

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.03988160960 - R.E.A. di Milano n.1716795 - Capitale Sociale 23.667.606,16 euro i.v.