



Comune di Canegrate

PEBA

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

FASE B E FASE C
ALLEGATO I SCHEDE RILIEVO EDIFICI PUBBLICI





Comune di Canegrate

Il presente documento costituisce la
FASE B E FASE C
ALLEGATO I SCHEDE RILIEVO EDIFICI PUBBLICI
del **PEBA - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche**
del Comune di Canegrate

CREDITS

SINDACO
Matteo Modica

ASSESSORE ALL' EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA, VIABILITA' E COMMERCIO
Maurizio Tomio

SEGRETARIO COMUNALE
Teresa La Scala

AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Antonino Zottarelli [responsabile]

con il supporto tecnico-operativo di

CENTRO STUDI PIM
Franco Sacchi [direttore responsabile]
Angelo Armentano [capo-progetto]
Vittorio Tarantini [consulenti esterni]

Codice elaborato: IST_33_22
Data di elaborazione: giugno 2023

Sommario

N° . Edificio Pubblico	Denominazione Edificio Pubblico	N° Pag.
01	MUNICIPIO	01
02	POLO CULTURALE - BIBLIOTECA	09
03	SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI"	17
04	SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO"	25
05	CENTRO DIURNO ANZIANI	33
06	CENTRO SOCIOEDUCATIVO	41
07	SEDI ASSOCIATIVE	49
08	SEDI ASSOCIATIVE	57
09	CENTRO SPORTIVO "PERTINI"	65
10	AREA EX BORLETTI	73
11	PALESTRA COMUNALE	81
12	ASILO NIDO	89
13	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. MANZONI"	97
14	CIMITERO COMUNALE	105

1. CENSIMENTO E RILIEVO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Qui di seguito gli Edifici Pubblici di competenza dell'ente comunale censiti e rilevati mediante la compilazione dell'apposita scheda rilievo.

Edifici pubblici di competenza dell'ente censiti mediante la compilazione di scheda rilievo numerata		
N°. Edificio Pubblico	Denominazione Edificio Pubblico	Ubicazione
01	Municipio	Via Manzoni
02	Polo Culturale - Biblioteca	Piazza Unità d'Italia
03	Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari"	Via Asiago / Via Garibaldi
04	Scuola Primaria "Aldo Moro"	Via Redipuglia"
05	Centro diurno anziani	Via Garibaldi
06	Centro socioeducativo	Via Corridoni
07	Sedi associative	Via Alberto da giussano
08	Sedi associative	Via Manzoni
09	Centro Sportivo "Pertini"	Via Terni
10	Area Ex Borletti	Via Olona
11	Palestra Comunale	Via Partigiani
12	Asilo Nido	Via Partigiani
13	Scuola Secondaria di 1° grado "A. Manzoni"	Via XXV Aprile
14	Cimitero Comunale	Via Damiano Chiesa

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°01
Nome Edificio: Municipio			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Manzoni					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La rampa ha ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia; e) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa ha un cordolo di almeno 10 cm di altezza; f) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 135 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<p>a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, non è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;</p> <p>b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;</p> <p>c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna;</p> <p>d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale;</p> <p>e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio;</p> <p>f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano;</p> <p>g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm;</p> <p>h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa;</p> <p>i) La porta non è scorrevole e tutt'al più non apre verso l'esterno</p> <p>j) E' presente il campanello di emergenza</p>
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna non è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente ed ha un'autonomia minima di 3 ore; e) La bottoniera interna ed esterna non prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) Non è presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) Non è presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata non è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino non è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	NO	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°02
Nome Edificio: Polo Culturale - Biblioteca			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Piazza Unità d'Italia					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il citofono non è presente
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<p>a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;</p> <p>b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;</p> <p>c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna;</p> <p>d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale;</p> <p>e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio;</p> <p>f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano;</p> <p>g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm;</p> <p>h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa;</p> <p>i) La porta non è scorrevole o tutt'al più apre verso l'esterno (uno dei tre bagni è dotato di una preliminare porta scorrevole)</p> <p>j) Non è presente il campanello di emergenza</p>
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°03
Nome Edificio: Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari"			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Asiago / Via Garibaldi					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa ha un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17		Red	<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17	Green		<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 118 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<p>a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;</p> <p>b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;</p> <p>c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna;</p> <p>d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale;</p> <p>e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio;</p> <p>f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano;</p> <p>g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm;</p> <p>h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa;</p> <p>i) La porta non è scorrevole, tutt'al più apre verso l'esterno</p> <p>j) E' presente il campanello di emergenza</p>
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15	NO		a) Il rif. è soprattutto all'uscita per l'area giochi che avviene dalla porta del corridoio principale
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa ha un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	NO	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°04
Nome Edificio: Scuola Primaria "Aldo Moro"			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Redipuglia					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Il rif. è soprattutto all'ingresso laterale e all'ingresso esterno dedicato al locale palestra
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Il rif. è soprattutto all'ingresso esterno dedicato al locale palestra
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le differenze di livello non sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La rampa non ha ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia; e) La pendenza della rampa supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 135 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) La doccia non è a pavimento e non è dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<ul style="list-style-type: none"> a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario (non nel wc al P1); b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio (è necessaria la sostituzione della tazza del wc al PT, al P_{Sem} e al P1); f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta non è scorrevole, tutt'al più apre verso l'esterno j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente in nessuno dei sette wc

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) Il rif. è al raggiungimento dall'esterno del locale palestra e al raggiungimento dell'ascensore a partire dall'ingresso laterale
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente ed ha un'autonomia minima di 3 ore; e) La bottoniera interna prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) Non è presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) E' presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata non è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino non è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa non supera l'8%;
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°05
Nome Edificio: Centro diurno anziani			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Garibaldi					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli eventuali vetri delle porte sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 150 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<ul style="list-style-type: none"> a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet non sono posti a 45-50 cm dal calpestio (è necessario sostituire la tazza del wc); f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta non è scorrevole, tutt'al più apre verso l'esterno j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Gli eventuali vetri delle porte sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°06
Nome Edificio: Centro socioeducativo			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Corridoni					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
		DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
		DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
		DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 135 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<ul style="list-style-type: none"> a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio (è necessario sostituire la tazza del wc al P1); f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta è scorrevole, tutt'al più apre verso l'esterno j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente in entrambi i bagni

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte non rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte non è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente ed ha un'autonomia minima di 3 ore; e) La bottoniera interna prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) Non è presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) E' presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune non hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm; si segnala la necessità di manutenzione ordinaria su specifiche porzioni di pavimentazione al P1
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Si segnala la presenza al PT di indicazioni di direzione a pavimento di carattere puntuale e non continuo
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°07
Nome Edificio: Sedi associative			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Alberto da Giussano					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			a) Si consiglia la verifica/manutenzione del servoscala esistente
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio presenta/non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 140 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente un servizio igienico dedicato alle persone su sedia a ruote ma completamente da ristrutturare;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				a) All'interno dell'edificio è presente un servizio igienico dedicato alle persone su sedia a ruote ma completamente da ristrutturare;
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente un servizio igienico dedicato alle persone su sedia a ruote ma completamente da ristrutturare;
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente un servizio igienico dedicato alle persone su sedia a ruote ma completamente da ristrutturare;
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) All'interno dell'edificio è presente un servizio igienico dedicato alle persone su sedia a ruote ma completamente da ristrutturare;

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione sonon sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°08
Nome Edificio: Sedi associative			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Manzoni					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15				<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2				
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15				<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1				
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1				

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il citofono non è presente
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°09
Nome Edificio: Centro sportivo "Pertini"			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Terni					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Si fa però presente che è necessaria una rampa, lato percorso principale, per accedere al locale somministrazione presente
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa ha un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il citofono non è presente
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente un servizio igienico non accessibile alle persone su sedia a ruote causa caratteristiche dimensionali non adeguate alla normativa;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo non è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo (in base alla posizione attuale della tazza del wc e del lavabo non è possibile accedere frontalmente a quest'ultimo con sedia a ruote); c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta non è scorrevole, tutt'al più apre verso l'esterno (il verso di apertura non permette l'accessibilità piena su sedia a ruote) j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15	NO		a) Il riferimento è all'eliminazione del dislivello lungo le uscite tra corpo spogliatoi e campo sportivo
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI		a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) Il rif. è in particolare agli arredi posizionati adiacenti la porta di ingresso del wc per persone su sedia a ruote
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°10
Nome Edificio: Area Ex Borletti			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Olona					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm in quanto presente il gradino all'ingresso;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 140 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<ul style="list-style-type: none"> a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, non è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet non sono posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta non è scorrevole, tutt'al più apre verso l'esterno j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente in entrambi i bagni

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente ed ha un'autonomia minima di 3 ore; e) La bottoniera interna ed esterna non prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) Non è presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) E' presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Si suggerisce di sostituire la rampa interna appena dopo l'ingresso principale in quanto quella presente non impegna la totalità della larghezza del percorso, creando di conseguenza un gradino
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°11
Nome Edificio: Palestra comunale			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Partigiani					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) E' necessario però eliminare il gradino all'ingresso
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il citofono non è presente
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°12
Nome Edificio: Asilo Nido			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Partigiani					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata; c)
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.11			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le differenze di livello non sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La rampa non ha ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia; e) La pendenza della rampa supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 135 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<p>a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;</p> <p>b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;</p> <p>c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna;</p> <p>d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale;</p> <p>e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio;</p> <p>f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano;</p> <p>g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm;</p> <p>h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa;</p> <p>i) La porta non è scorrevole, tutt'al più apre verso l'esterno</p> <p>j) E' presente il campanello di emergenza</p>
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio è presente, ha un'altezza di posizionamento tra 90 e 170 cm

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°13
Nome Edificio: Scuola Secondaria di 1° grado "A. Manzoni"			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via XXV Aprile					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			<p>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm</p> <p>b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm; specifici gradini sono da eliminare all'ingresso della palestra (sia lato rampa esterna che all'inizio del corridoio di separazione con il piano seminterrato delle aule)</p>
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			<p>a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato;</p> <p>b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm;</p> <p>c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm;</p> <p>d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;</p> <p>e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;</p>
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			<p>a) Le differenze di livello non sono superate tramite rampe con pendenza adeguata;</p> <p>b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione;</p> <p>c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;</p> <p>d) La larghezza della rampa è minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone;</p> <p>e) La rampa non ha ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia;</p> <p>f) La pendenza della rampa supera l'8%;</p>
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			<p>a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;</p>
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 135 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) La doccia è a pavimento ma non è dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta non è scorrevole, tutt'al più apre verso l'esterno j) E' presente il campanello di emergenza (non è presente nel wc della palestra)
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio è presente, ha un'altezza di posizionamento tra 90 e 170 cm; non è presente lo specchio nel wc adiacente il corpo destinato alla palestra

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte non è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente ed ha un'autonomia minima di 3 ore; e) La bottoniera interna ed esterna prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) E' presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) E' presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni; h) I percorsi di scale che superano i 6 metri di larghezza non sono attrezzati di corrimano centrale;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm salvo specifici gradini presenti tra il passaggio dalla palestra al corpo edilizio destinato alle aule;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa ha un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°14
Nome Edificio: Cimitero comunale			Amministrazione: Comune di Canegrate		
Indirizzo: Via Damiano Chiesa					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: MAGGIO 2023		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto riservato, se disposto parallelamente al senso di marcia, è inferiore a 6 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<p>a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;</p> <p>b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;</p> <p>c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna;</p> <p>d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale;</p> <p>e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet non sono posti a 45-50 cm dal calpestio;</p> <p>f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano;</p> <p>g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm;</p> <p>h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa;</p> <p>i) La porta non è scorrevole, tutt'al più apre verso l'esterno</p> <p>j) Non è presente il campanello di emergenza in entrambi i wc</p>
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente in entrambi i wc

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte non è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente ed ha un'autonomia minima di 3 ore; e) La bottoniera interna ed esterna prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) E' presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) E' presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune non hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm; b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) E' necessaria la sistemazione della pavimentazione e annessa rampa adiacenti l'ingresso nord
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi hanno allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			