



Comune di Canegrate

# PEBA

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

---

FASE B E FASE C  
ALLEGATO II SCHEDE RILIEVO SPAZI PUBBLICI





Comune di Canegrate

Il presente documento costituisce la  
FASE B E FASE C  
ALLEGATO II SCHEDE RILIEVO SPAZI PUBBLICI  
del **PEBA - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche**  
del Comune di Canegrate

## CREDITS

SINDACO  
Matteo Modica

ASSESSORE ALL' EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA, VIABILITA' E COMMERCIO  
Maurizio Tomio

SEGRETARIO COMUNALE  
Teresa La Scala

AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE  
Antonino Zottarelli [responsabile]

*con il supporto tecnico-operativo di*

**CENTRO STUDI PIM**  
Franco Sacchi [direttore responsabile]  
Angelo Armentano [capo-progetto]  
Vittorio Tarantini [consulenti esterni]

Codice elaborato: IST\_33\_22  
Data di elaborazione: giugno 2023

## Sommario

| N° Spazio Urbano | Denominazione Spazio Urbano | N° Pag. |
|------------------|-----------------------------|---------|
| 01               | PARCO "VIA GARIBALDI"       | 01      |
| 02               | PARCO "VIA BOLOGNA"         | 04      |
| 03               | PARCO "VIA MARCONI"         | 07      |
| 04               | PARCO "VIA REDIPUGLIA"      | 10      |
| 05               | PARCO "VIA TERNI"           | 13      |
| 06               | PARCO "VIA MILANO"          | 16      |
| 07               | PARCO "VIA PARTIGIANI"      | 19      |
| 08               | PIAZZA MATTEOTTI            | 22      |
| 09               | PIAZZA DELLA PACE           | 25      |

# 1. CENSIMENTO E RILIEVO DEGLI SPAZI URBANI

Qui di seguito gli Spazi Urbani di competenza dell'ente comunale censiti e rilevati mediante la compilazione dell'apposita scheda rilievo.

| Spazi Urbani di competenza dell'Ente censiti mediante la compilazione di scheda rilievo numerata |  |
|--|--|
| N°. Spazio Urbano  | Denominazione Spazio Urbano/Ubicazione |
| 01   | Parco "Via Garibaldi"                  |
| 02   | Parco "Via Bologna"                    |
| 03   | Parco "Via Marconi"                    |
| 04   | Parco "Via Redipuglia"                 |
| 05   | Parco "Via Terni"                      |
| 06   | Parco "Via Milano"                     |
| 07   | Parco "Via Partigiani"                 |
| 08   | Piazza Matteotti                       |
| 09   | Piazza della Pace                      |

| SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)  |   |   |                                      |    | N°01  |
|--|---|---|--------------------------------------|----|---|
| Nome Spazio Esterno: Parco "Via Garibaldi" |   |   | Amministrazione: Comune di Canegrate |    |   |
| Indirizzo: Via Garibaldi                   |   |   |                                      |    |   |
| Rilevatore: CENTRO STUDI PIM               |   |   | Data rilievo: MAGGIO 2023            |    |   |
| 1. PAVIMENTAZIONE                          |   |   |                                      |    |   |
| Rif.                                       | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI                                   | NO | Ulteriori Note  |
| 1.1  | Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?  | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br><br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1 |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale <b>è dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul> |
| 1.2  | La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1     |                                      |    | a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;  |
| 1.3  | La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    |   |
| 1.4  | Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?                                | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | a) Percorso <b>privo/non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;   |
| 1.5  | Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | DPR 503/96<br>artt. 5 e 6<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1          |                                      |    |   |

| 2. DISLIVELLI |  |   |    |    |  |
|---------------|--|---|----|----|--|
| Rif.          | Ambito di Verifica   | Rif. Normativo  | SI | NO | Ulteriori Note   |
| 2.1           | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?             | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    | NO | a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, è presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm; è <b>necessario</b> riqualificare però le rampe esistenti ai lati del parcheggio lato Via Garibaldi   |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |  |
| 2.2           | Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?                      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    | NO |  |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |  |
| 2.3           | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    | NO | a) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m;<br>b) Le differenze di livello <b>sono</b> superate tramite rampe con pendenza adeguata;<br>c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;<br>d) La pendenza della rampa <b>non supera</b> l'8%; |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |  |
| 2.4           | Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità? | DPR 503/96<br>art. 4                                  |    | NO |  |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.12, 4.1.13,<br>8.1.12 e 8.1.13 |    |    |  |

| 3. OSTACOLI |   |                                  |    |    |                |
|-------------|---|----------------------------------|----|----|----------------|
| Rif.        | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note |
| 3.1         | Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        |    | NO |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |
| 3.2         | Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m? | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        |    | NO |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |

| 4. PARCHEGGIO |   |                                  |    |    |   |
|---------------|---|----------------------------------|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 4.1           | I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50? | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    |    | a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata;                                   |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.2           | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?   | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    |    | a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92; |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.3           | E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?                     | DPR 503/96<br>art. 1             |    |    | a) Il posto auto esterno per disabili <b>ha</b> una larghezza non inferiore a 3,2 metri;                    |
|               |   | DM 236/89<br>art. 2              |    |    |   |

| 5. VARIE |   |                         |    |    |                |
|----------|---|-------------------------|----|----|----------------|
| Rif.     | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo          | SI | NO | Ulteriori Note |
| 5.1      | E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?                         | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.2      | E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?                              | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.3      | Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato? | DPR 503/96<br>art. 5    |    |    |                |
|          |   | DM 236/89<br>art. 8.2.1 |    |    |                |

| SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) |   |   |                                      |    | N°02  |
|---|---|---|--------------------------------------|----|---|
| Nome Spazio Esterno: Parco "Via Bologna"  |   |   | Amministrazione: Comune di Canegrate |    |   |
| Indirizzo: Via Bologna                    |   |   |                                      |    |   |
| Rilevatore: CENTRO STUDI PIM              |   |   | Data rilievo: MAGGIO 2023            |    |   |
| 1. PAVIMENTAZIONE                         |   |   |                                      |    |   |
| Rif.                                      | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI                                   | NO | Ulteriori Note  |
| 1.1                                       | Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?  | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br><br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1 |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>non sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale è <b>dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul> |
| 1.2                                       | La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1     |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>  |
| 1.3                                       | La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>   |
| 1.4                                       | Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?                                | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>   |
| 1.5                                       | Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | DPR 503/96<br>artt. 5 e 6<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1          |                                      |    |   |



| 2. DISLIVELLI |  |   |    |    |   |
|---------------|--|---|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica   | Rif. Normativo  | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 2.1           | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?             | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             | SI |    | a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, <b>non è</b> presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm; |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |   |
| 2.2           | Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?                      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    | NO |   |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |   |
| 2.3           | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             | SI |    |   |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |   |
| 2.4           | Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità? | DPR 503/96<br>art. 4                                  |    | NO |   |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.12, 4.1.13,<br>8.1.12 e 8.1.13 |    |    |   |

| 3. OSTACOLI |   |                                  |    |    |                |
|-------------|---|----------------------------------|----|----|----------------|
| Rif.        | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note |
| 3.1         | Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        | SI |    |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |
| 3.2         | Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m? | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        | SI |    |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |

| 4. PARCHEGGIO |   |                                  |    |    |   |
|---------------|---|----------------------------------|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 4.1           | I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50? | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      | SI |    | a) Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.2           | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?   | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    | NO | a) Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.3           | E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?                     | DPR 503/96<br>art. 1             |    | NO | a) Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie |
|               |   | DM 236/89<br>art. 2              |    |    |   |

| 5. VARIE |   |                         |    |    |                |
|----------|---|-------------------------|----|----|----------------|
| Rif.     | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo          | SI | NO | Ulteriori Note |
| 5.1      | E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?                         | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.2      | E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?                              | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.3      | Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato? | DPR 503/96<br>art. 5    |    | NO |                |
|          |   | DM 236/89<br>art. 8.2.1 |    |    |                |

| SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) |   |   |                                      |    | N°03  |
|---|---|---|--------------------------------------|----|---|
| Nome Spazio Esterno: Parco "Via Marconi"  |   |   | Amministrazione: Comune di Canegrate |    |   |
| Indirizzo: Via Marconi                    |   |   |                                      |    |   |
| Rilevatore: CENTRO STUDI PIM              |   |   | Data rilievo: MAGGIO 2023            |    |   |
| 1. PAVIMENTAZIONE                         |   |   |                                      |    |   |
| Rif.                                      | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI                                   | NO | Ulteriori Note  |
| 1.1                                       | Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?  | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br><br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1 |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale è <b>dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul> |
| 1.2                                       | La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1     |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>supera</b> il 5%;</li> <li>b) Laddove esistente la pendenza max del 5%, <b>è</b> presente ogni 15 metri un ripiano orizzontale di sosta 1,5x1,5 metri;</li> </ul>   |
| 1.3                                       | La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>   |
| 1.4                                       | Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?                                | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>   |
| 1.5                                       | Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | DPR 503/96<br>artt. 5 e 6<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1          |                                      |    |   |

| 2. DISLIVELLI |  |   |    |    |   |
|---------------|--|---|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica   | Rif. Normativo  | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 2.1           | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?             | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    | NO | a) I percorsi laterali lungo il marciapiede però <b>non</b> si raccordano con il livello stradale/passo carrabile tramite una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;  |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |   |
| 2.2           | Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?                      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    | NO |   |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |   |
| 2.3           | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    | NO | a) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m;<br>b) Le differenze di livello <b>sono</b> superate tramite rampe con pendenza adeguata;<br>c) La larghezza della rampa <b>è</b> minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;<br>d) La larghezza della rampa <b>è</b> minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone;<br>e) La pendenza della rampa <b>non supera</b> l'8%; |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |   |
| 2.4           | Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità? | DPR 503/96<br>art. 4                                  |    | NO |   |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.12, 4.1.13,<br>8.1.12 e 8.1.13 |    |    |   |

| 3. OSTACOLI |   |                                  |    |    |                |
|-------------|---|----------------------------------|----|----|----------------|
| Rif.        | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note |
| 3.1         | Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        |    | NO |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |
| 3.2         | Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m? | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        |    | NO |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |

| 4. PARCHEGGIO |   |                                  |    |    |   |
|---------------|---|----------------------------------|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 4.1           | I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50? | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    | NO | a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata;                                   |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.2           | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?   | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      | NO |    | a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92; |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.3           | E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?                     | DPR 503/96<br>art. 1             |    | NO | a) Il posto auto esterno per disabili <b>non ha</b> una larghezza non inferiore a 3,2 metri;                |
|               |   | DM 236/89<br>art. 2              |    |    |   |

| 5. VARIE |   |                         |    |    |                |
|----------|---|-------------------------|----|----|----------------|
| Rif.     | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo          | SI | NO | Ulteriori Note |
| 5.1      | E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?                         | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.2      | E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?                              | DPR 503/96<br>art. 6    |    | NO |                |
| 5.3      | Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato? | DPR 503/96<br>art. 5    |    | NO |                |
|          |   | DM 236/89<br>art. 8.2.1 |    |    |                |

| SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)   |   |   |                                      |    | N°04  |
|---|---|---|--------------------------------------|----|---|
| Nome Spazio Esterno: Parco "Via Redipuglia" |   |   | Amministrazione: Comune di Canegrate |    |   |
| Indirizzo: Via Redipuglia                   |   |   |                                      |    |   |
| Rilevatore: CENTRO STUDI PIM                |   |   | Data rilievo: MAGGIO 2023            |    |   |
| 1. PAVIMENTAZIONE                           |   |   |                                      |    |   |
| Rif.  | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI                                   | NO | Ulteriori Note  |
| 1.1   | Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?  | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br><br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1 |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>non sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale <b>è dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul> |
| 1.2   | La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1     |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>  |
| 1.3   | La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>non sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>   |
| 1.4   | Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?                                | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm; il rif. è in prossimità del passaggio dal percorso asfaltato del marciapiede verso l'area prato per impegnare i giochi ivi presenti</li> </ul>   |
| 1.5   | Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | DPR 503/96<br>artt. 5 e 6<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1          |                                      |    |   |

| 2. DISLIVELLI |  |  |    |    |  |
|---------------|--|--|----|----|--|
| Rif.          | Ambito di Verifica   | Rif. Normativo   | SI | NO | Ulteriori Note   |
| 2.1           | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?             | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    | a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, è presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;   |
| 2.2           | Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?                      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |  |
| 2.3           | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    | a) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m;<br>b) Le differenze di livello <b>sono</b> superate tramite rampe con pendenza adeguata;<br>c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;<br>d) La pendenza della rampa <b>non supera</b> l'8%; |
| 2.4           | Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità? | DPR 503/96<br>art. 4<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.12, 4.1.13,<br>8.1.12 e 8.1.13      |    |    |  |

| 3. OSTACOLI |   |   |    |    |                |
|-------------|---|---|----|----|----------------|
| Rif.        | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI | NO | Ulteriori Note |
| 3.1         | Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |
| 3.2         | Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m? | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |

| 4. PARCHEGGIO |   |                                  |    |    |   |
|---------------|---|----------------------------------|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 4.1           | I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50? | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    |    | a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata;                                   |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.2           | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?   | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    |    | a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92; |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.3           | E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?                     | DPR 503/96<br>art. 1             |    |    | a) Il posto auto esterno per disabili <b>ha</b> una larghezza non inferiore a 3,2 metri;                    |
|               |   | DM 236/89<br>art. 2              |    |    |   |

| 5. VARIE |   |                         |    |    |                |
|----------|---|-------------------------|----|----|----------------|
| Rif.     | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo          | SI | NO | Ulteriori Note |
| 5.1      | E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?                         | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.2      | E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?                              | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.3      | Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato? | DPR 503/96<br>art. 5    |    |    |                |
|          |   | DM 236/89<br>art. 8.2.1 |    |    |                |



| SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) |   |   |                                      |    | N°05  |
|---|---|---|--------------------------------------|----|---|
| Nome Spazio Esterno: Parco "Via Terni"    |   |   | Amministrazione: Comune di Canegrate |    |   |
| Indirizzo: Via Terni                      |   |   |                                      |    |   |
| Rilevatore: CENTRO STUDI PIM              |   |   | Data rilievo: MAGGIO 2023            |    |   |
| 1. PAVIMENTAZIONE                         |   |   |                                      |    |   |
| Rif.                                      | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI                                   | NO | Ulteriori Note  |
| 1.1                                       | Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?  | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br><br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1 |                                      |    | a) I percorsi comuni <b>non sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;<br>b) Il percorso pedonale <b>non è dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;<br>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;<br>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.<br>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.<br>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; |
| 1.2                                       | La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1     |                                      |    | a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;  |
| 1.3                                       | La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;   |
| 1.4                                       | Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?                                | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;   |
| 1.5                                       | Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | DPR 503/96<br>artt. 5 e 6<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1          |                                      |    |   |

| 2. DISLIVELLI |  |   |    |    |                |
|---------------|--|---|----|----|----------------|
| Rif.          | Ambito di Verifica   | Rif. Normativo  | SI | NO | Ulteriori Note |
| 2.1           | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?             | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             | SI |    |                |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |                |
| 2.2           | Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?                      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    | NO |                |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |                |
| 2.3           | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    |    |                |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |                |
| 2.4           | Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità? | DPR 503/96<br>art. 4                                  |    | NO |                |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.12, 4.1.13,<br>8.1.12 e 8.1.13 |    |    |                |

| 3. OSTACOLI |   |                                  |    |    |                |
|-------------|---|----------------------------------|----|----|----------------|
| Rif.        | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note |
| 3.1         | Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        |    |    |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |
| 3.2         | Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m? | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        |    |    |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |

| 4. PARCHEGGIO |   |                                  |    |    |  |
|---------------|---|----------------------------------|----|----|--|
| Rif.          | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note   |
| 4.1           | I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50? | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      | SI | NO | a) Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie; |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |  |
| 4.2           | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?   | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      | NO | SI | a) Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie; |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |  |
| 4.3           | E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?                     | DPR 503/96<br>art. 1             | NO | SI | a) Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie; |
|               |   | DM 236/89<br>art. 2              |    |    |  |

| 5. VARIE |   |                         |    |    |                |
|----------|---|-------------------------|----|----|----------------|
| Rif.     | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo          | SI | NO | Ulteriori Note |
| 5.1      | E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?                         | DPR 503/96<br>art. 6    | NO | SI |                |
| 5.2      | E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?                              | DPR 503/96<br>art. 6    | SI | NO |                |
| 5.3      | Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato? | DPR 503/96<br>art. 5    | NO | SI |                |
|          |   | DM 236/89<br>art. 8.2.1 |    |    |                |

| SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) |   |   |                                      |    | N°06  |
|---|---|---|--------------------------------------|----|---|
| Nome Spazio Esterno: Parco "Via Milano"   |   |   | Amministrazione: Comune di Canegrate |    |   |
| Indirizzo: Via Milano                     |   |   |                                      |    |   |
| Rilevatore: CENTRO STUDI PIM              |   |   | Data rilievo: MAGGIO 2023            |    |   |
| 1. PAVIMENTAZIONE                         |   |   |                                      |    |   |
| Rif.                                      | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI                                   | NO | Ulteriori Note  |
| 1.1                                       | Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?  | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br><br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1 |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale è <b>dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul> |
| 1.2                                       | La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1     |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>  |
| 1.3                                       | La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>   |
| 1.4                                       | Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?                                | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>   |
| 1.5                                       | Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | DPR 503/96<br>artt. 5 e 6<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1          |                                      |    |   |

| 2. DISLIVELLI |  |  |    |    |  |
|---------------|--|--|----|----|--|
| Rif.          | Ambito di Verifica   | Rif. Normativo   | SI | NO | Ulteriori Note   |
| 2.1           | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?             | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    | a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, è presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;   |
| 2.2           | Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?                      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |  |
| 2.3           | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    | a) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m;<br>b) Le differenze di livello <b>sono</b> superate tramite rampe con pendenza adeguata;<br>c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;<br>d) La pendenza della rampa <b>non supera</b> l'8%; |
| 2.4           | Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità? | DPR 503/96<br>art. 4<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.12, 4.1.13,<br>8.1.12 e 8.1.13      |    |    |  |

| 3. OSTACOLI |   |   |    |    |                |
|-------------|---|---|----|----|----------------|
| Rif.        | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI | NO | Ulteriori Note |
| 3.1         | Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |
| 3.2         | Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m? | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |

| 4. PARCHEGGIO |   |                                  |    |    |   |
|---------------|---|----------------------------------|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 4.1           | I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50? | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      | SI |    | a) Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.2           | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?   | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    | NO | a) Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.3           | E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?                     | DPR 503/96<br>art. 1             |    | NO | a) Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie |
|               |   | DM 236/89<br>art. 2              |    |    |   |

| 5. VARIE |   |                         |    |    |                |
|----------|---|-------------------------|----|----|----------------|
| Rif.     | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo          | SI | NO | Ulteriori Note |
| 5.1      | E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?                         | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.2      | E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?                              | DPR 503/96<br>art. 6    | SI |    |                |
| 5.3      | Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato? | DPR 503/96<br>art. 5    |    | NO |                |
|          |   | DM 236/89<br>art. 8.2.1 |    |    |                |

| SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)   |   |   |                                      |    | N°07  |
|---|---|---|--------------------------------------|----|---|
| Nome Spazio Esterno: Parco "Via Partigiani" |   |   | Amministrazione: Comune di Canegrate |    |   |
| Indirizzo: Via Partigiani                   |   |   |                                      |    |   |
| Rilevatore: CENTRO STUDI PIM                |   |   | Data rilievo: MAGGIO 2023            |    |   |
| 1. PAVIMENTAZIONE                           |   |   |                                      |    |   |
| Rif.  | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI                                   | NO | Ulteriori Note  |
| 1.1   | Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?  | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br><br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1 |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale è <b>dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul> |
| 1.2   | La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1     |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>  |
| 1.3   | La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>   |
| 1.4   | Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?                                | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>   |
| 1.5   | Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | DPR 503/96<br>artt. 5 e 6<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1          |                                      |    |   |

| 2. DISLIVELLI |  |   |    |    |                |
|---------------|--|---|----|----|----------------|
| Rif.          | Ambito di Verifica   | Rif. Normativo  | SI | NO | Ulteriori Note |
| 2.1           | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?             | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    |    |                |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |                |
| 2.2           | Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?                      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    |    |                |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |                |
| 2.3           | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    |    |                |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |                |
| 2.4           | Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità? | DPR 503/96<br>art. 4                                  |    |    |                |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.12, 4.1.13,<br>8.1.12 e 8.1.13 |    |    |                |

| 3. OSTACOLI |   |                                  |    |    |                |
|-------------|---|----------------------------------|----|----|----------------|
| Rif.        | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note |
| 3.1         | Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        |    |    |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |
| 3.2         | Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m? | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        |    |    |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |



| 4. PARCHEGGIO |   |                                  |    |    |   |
|---------------|---|----------------------------------|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 4.1           | I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50? | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    |    | a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata;                                   |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.2           | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?   | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    |    | a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92; |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.3           | E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?                     | DPR 503/96<br>art. 1             |    |    | a) Il posto auto esterno per disabili <b>ha</b> una larghezza non inferiore a 3,2 metri;                    |
|               |   | DM 236/89<br>art. 2              |    |    |   |

| 5. VARIE |   |                         |    |    |                |
|----------|---|-------------------------|----|----|----------------|
| Rif.     | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo          | SI | NO | Ulteriori Note |
| 5.1      | E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?                         | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.2      | E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?                              | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.3      | Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato? | DPR 503/96<br>art. 5    |    |    |                |
|          |   | DM 236/89<br>art. 8.2.1 |    |    |                |

| SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) |   |   |                                      |    | N°08  |
|---|---|---|--------------------------------------|----|---|
| Nome Spazio Esterno: Piazza Matteotti     |   |   | Amministrazione: Comune di Canegrate |    |   |
| Indirizzo: Piazza Matteotti               |   |   |                                      |    |   |
| Rilevatore: CENTRO STUDI PIM              |   |   | Data rilievo: MAGGIO 2023            |    |   |
| 1. PAVIMENTAZIONE                         |   |   |                                      |    |   |
| Rif.                                      | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI                                   | NO | Ulteriori Note  |
| 1.1                                       | Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?  | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br><br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1 |                                      |    | a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;<br>b) Il percorso pedonale è <b>dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;<br>c) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.<br>d) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.<br>e) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; |
| 1.2                                       | La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1     |                                      |    | a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;  |
| 1.3                                       | La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    |   |
| 1.4                                       | Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?                                | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    | a) Percorso <b>privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm; risultano <b>però</b> specifici gradini da eliminare lungo le adiacenze tra area destinata a piazza/camminamenti ed ingresso edifici ad essa prospicienti;  |
| 1.5                                       | Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | DPR 503/96<br>artt. 5 e 6<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1          |                                      |    |   |

| 2. DISLIVELLI |  |  |    |    |   |
|---------------|--|--|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica   | Rif. Normativo   | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 2.1           | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?             | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    | a) Quando il percorso dei porticati si raccorda con il livello piazza, <b>non è</b> però presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;  |
| 2.2           | Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?                      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |   |
| 2.3           | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    | a) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m;<br>b) Le differenze di livello <b>sono</b> superate tramite rampe con pendenza adeguata;<br>c) La larghezza della rampa <b>è</b> minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;<br>d) La larghezza della rampa <b>è</b> minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone;<br>e) La pendenza della rampa <b>non supera</b> l'8%; |
| 2.4           | Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità? | DPR 503/96<br>art. 4<br>DM 236/89<br>artt. 4.1.12, 4.1.13,<br>8.1.12 e 8.1.13      |    |    |   |

| 3. OSTACOLI |   |   |    |    |  |
|-------------|---|---|----|----|--|
| Rif.        | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI | NO | Ulteriori Note   |
| 3.1         | Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    | a) Il riferimento è a specifici elementi di arredo posti in adiacenza alle sedute della piazza: il loro posizionamento rende difficoltoso il raggiungimento delle stesse dalle aree a parcheggio ivi presenti; |
| 3.2         | Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m? | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |  |

| 4. PARCHEGGIO |   |                                  |    |    |   |
|---------------|---|----------------------------------|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 4.1           | I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50? | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      | SI |    | a) I posti auto esistenti e riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono destinati all'utilizzo privato; |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.2           | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?   | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    | NO | a) I posti auto esistenti e riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono destinati all'utilizzo privato; |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.3           | E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?                     | DPR 503/96<br>art. 1             |    | NO | a) I posti auto esistenti e riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono destinati all'utilizzo privato; |
|               |   | DM 236/89<br>art. 2              |    |    |   |

| 5. VARIE |   |                         |    |    |                |
|----------|---|-------------------------|----|----|----------------|
| Rif.     | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo          | SI | NO | Ulteriori Note |
| 5.1      | E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?                         | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.2      | E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?                              | DPR 503/96<br>art. 6    |    | NO |                |
| 5.3      | Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato? | DPR 503/96<br>art. 5    | SI |    |                |
|          |   | DM 236/89<br>art. 8.2.1 |    |    |                |

| SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) |   |   |                                      |    | N°09  |
|---|---|---|--------------------------------------|----|---|
| Nome Spazio Esterno: Piazza della Pace    |   |   | Amministrazione: Comune di Canegrate |    |   |
| Indirizzo: Piazza della Pace              |   |   |                                      |    |   |
| Rilevatore: CENTRO STUDI PIM              |   |   | Data rilievo: MAGGIO 2023            |    |   |
| 1. PAVIMENTAZIONE                         |   |   |                                      |    |   |
| Rif.                                      | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo  | SI                                   | NO | Ulteriori Note  |
| 1.1                                       | Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?  | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br><br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1 |                                      |    | a) I percorsi comuni <b>non sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;<br>b) Il percorso pedonale <b>è dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;<br>c) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.<br>d) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.<br>e) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; |
| 1.2                                       | La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1     |                                      |    | a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;  |
| 1.3                                       | La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    |   |
| 1.4                                       | Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?                                | DPR 503/96<br>art. 15<br>DM 236/89<br>artt. 4.2.2 e 8.2.2                   |                                      |    |   |
| 1.5                                       | Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | DPR 503/96<br>artt. 5 e 6<br>DM 236/89<br>artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1          |                                      |    |   |

| 2. DISLIVELLI |  |   |    |    |   |
|---------------|--|---|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica   | Rif. Normativo  | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 2.1           | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?             | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             | SI |    | a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, <b>non è</b> presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm; |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |   |
| 2.2           | Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?                      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             | SI |    |   |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |   |
| 2.3           | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?   | DPR 503/96<br>artt. 4 e 7                             |    | NO |   |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.10, 4.1.11,<br>8.1.10 e 8.1.11 |    |    |   |
| 2.4           | Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità? | DPR 503/96<br>art. 4                                  | SI |    | a) Il riferimento è alla sostituzione dell'attuale rampa esistente in prossimità dell'ingresso laterale del palazzo storico destinato al pubblico utilizzo;                     |
|               |  | DM 236/89<br>artt. 4.1.12, 4.1.13,<br>8.1.12 e 8.1.13 |    |    |   |

| 3. OSTACOLI |   |                                  |    |    |                |
|-------------|---|----------------------------------|----|----|----------------|
| Rif.        | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note |
| 3.1         | Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?      | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        |    | NO |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |
| 3.2         | Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m? | DPR 503/96<br>artt. 4 e 5        |    | NO |                |
|             |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.1 e 8.2.1 |    |    |                |

| 4. PARCHEGGIO |   |                                  |    |    |   |
|---------------|---|----------------------------------|----|----|---|
| Rif.          | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo                   | SI | NO | Ulteriori Note  |
| 4.1           | I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50? | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      |    | NO | a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata;                                   |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.2           | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?   | DPR 503/96<br>artt. 13 e 16      | SI |    | a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92; |
|               |   | DM 236/89<br>artt. 4.2.3 e 8.2.3 |    |    |   |
| 4.3           | E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?                     | DPR 503/96<br>art. 1             |    | NO |   |
|               |   | DM 236/89<br>art. 2              |    |    |   |

| 5. VARIE |   |                         |    |    |                |
|----------|---|-------------------------|----|----|----------------|
| Rif.     | Ambito di Verifica  | Rif. Normativo          | SI | NO | Ulteriori Note |
| 5.1      | E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?                         | DPR 503/96<br>art. 6    |    |    |                |
| 5.2      | E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?                              | DPR 503/96<br>art. 6    |    | NO |                |
| 5.3      | Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato? | DPR 503/96<br>art. 5    |    | NO |                |
|          |   | DM 236/89<br>art. 8.2.1 |    |    |                |